

IN BREVE

Via Muzio

**Infiltrazioni d'acqua e pannelli crollati
Tecnici al lavoro nella scuola**

Infiltrazioni d'acqua improvvise, con tanto di crollo di pannelli da un controsoffitto. È successo ieri pomeriggio alla scuola elementare Muratori e Menotti Pio di via Muzio, traversa di via Melchiorre Gioia. Nessuno è rimasto ferito ma la cascata d'acqua e la caduta dei pannelli hanno allarmato il personale scolastico che ha chiesto immediatamente aiuto, così in via Muzio sono arrivati vigili del fuoco, tecnici MM e dell'impresa di manutenzione della caldaia. Il problema riguarda la centrale termica che si trova sul tetto: l'inceppamento degli sfiatatoi, fanno sapere dall'assessorato all'Edilizia scolastica, ha fatto sì che l'acqua penetrasse su tetto e soffitto, finendo infine sui pannelli del controsoffitto che sono caduti. Il lavoro verrà ultimato oggi, quindi il riscaldamento verrà riattivato nel corso della mattinata.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

