


# Via Appennini 94, Rabaiotti assicura «Settimana prossima il via ai lavori»

Acqua calda a singhiozzo, dopo la denuncia si muovono Giunta e Mm



**PROMESSA** L'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti, sopra la foto inviata da un inquilino: niente acqua e lavatrice ko

di **GIAMBATTISTA ANASTASIO**

-MILANO-

**GABRIELE RABAIOTTI** promette di intervenire in via Appennini 94 già «dalla metà della prossima settimana», entro l'11 gennaio. Non indifferente la lista degli interventi da mettere a segno: «Dobbiamo sostituire la pompa che porta l'acqua nel condominio ma anche le due testate e i due serbatoi - fa sapere l'assessore comunale alla Casa -. L'impianto lavora male, non garantisce la giusta pressione. Purtroppo è stato realizzato male fin dall'inizio come quello dei civici 92 e 96 di via Appennini». Un passo indietro, allora. A sollecitare l'intervento del Comune, proprietario degli alloggi, e di **Metropolitana Milanese** (Mm), la società che li gestisce per conto del Comune, sono state le segnalazioni degli inquilini, già riportate su queste pagine. In sintesi: dai rubinetti degli apparta-

menti l'acqua calda scende flebile, quando c'è. In alcuni momenti della giornata, invece, non scende affatto. Tra i disagi c'è anche l'impossibilità di lavare i panni «perché spesso le lavatrici si arrestano per mancanza di acqua» assicurano gli inquilini con tanto di fotografie. Infine «il riscaldamento che funziona a metà».

**LA PAURA** delle famiglie è che si ripeta quanto accaduto al civico 92, dove si è dovuto tribolare per 40 giorni prima di poter stabilmente godere dell'acqua calda in casa. Un fatto non casuale: i disservizi originavano, come detto dall'assessore, dall'autoclave prima e dal serbatoio poi. Gli impianti che servono i civici 92, 94 e 96 sono autonomi ma accomunati da un difetto congenito di fabbricazione. Ieri i tecnici e i manutentori di Mm hanno effettuato un sopralluogo al civico 94 e, pur non rilevando nell'occasione i problemi denunciati, hanno concluso che pompa, testate e serbatoi sono da sostituire, come svelato da Rabaiotti sulla base del report ricevuto proprio da Mm. Da qui la mancanza di pressione dai

rubinetti. «Un problema - svela l'assessore - che si è presentato anche al civico 96, quegli impianti sono tutti da rifare». Quanto al riscaldamento, Mm esclude guasti e interventi.

giambattista.anastasio@ilgiorno.net

**IL PRECEDENTE**  
**I RESIDENTI AL CIVICO 92**  
**HANNO PATITO DISAGI**  
**PER 40 GIORNI DI FILA**  
**IL PROBLEMA**  
**I PALAZZI SONO RECENTI**  
**MA GLI IMPIANTI**  
**SONO TUTTI DA RIFARE**

